



Präzisionswaage Optimo 1000

- LCD-Anzeige (13 mm hohe Ziffern)
- Gehäuse aus stabilem ABS-Material
- bei Nichtbenutzung Abschaltung nach ca. 60 Sekunden
- Ein-Tasten-Bedienung
- Funktionstaste Tara: Die Gewichtsanzeige wird auf "0" zurücktariert, während das Wiegegut auf dem Wiegeteller verbleibt
- Maße Wiegeteller: (B)133 x (T)135 mm
- Maße Waage: (B)133 x (T)203 x (H)34 mm
- Lieferung inkl. 4 x 1,5 V AAA Micro Batterien (kein Netzanschluss möglich)

Anwendungsbeispiele:

- zum Wiegen von Kleinteilen aller Art



Präzisionswaage Optimo 1000

Produkt	Tragkraft	Teilung	Stromversorgung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Präzisionswaage Optimo 1000	1 kg	0,5 g	Batterie	silber	48 1154	62481154