



Universalwaage Optimo 5000

- LCD-Anzeige (13 mm hohe Ziffern)
- Gehäuse aus stabilem ABS-Material
- bei Nichtbenutzung Abschaltung nach ca. 60 Sekunden
- Ein-Tasten-Bedienung
- Funktionstaste Tara: Die Gewichtsanzeige wird auf "0" zurücktariert, während das Wiegegut auf dem Wiegeteller verbleibt
- Maße Wiegeteller: (B)150 x (T)130 mm
- Maße Waage: (B)160 x (T)230 x (H)40 mm
- Lieferung inkl. 4 x 1,5 V AAA Micro Batterien (kein Netzanschluss möglich)



Universalwaage Optimo 5000



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Tragkraft	Teilung	Stromversorgung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Universalwaage Optimo 5000	5 kg	1 g	Batterie	schwarz	48 5001	62009926